

**FALLSTUDIE** 

# River Irfon Monitoring - Projekt



River Irfon, Wales



2022-2025



**Freshwater Habitats** 




### **I FALLSTUDIE**

# Projekt Überblick

2022 wurde ein 3-jähriges Fluß-Monitoring Projekt für den River Irfon und seines Nebenflußes Dulas in Wales initiiert.

Das von Freshwater Habitats in Auftrag gegebene Projekt zielt darauf ab, langfristige hydrologische Daten zu sammeln, um die Erhaltung und das Management von Süßwasserökosystemen in der Region zu unterstützen.









Überwachung der Wasserstände und der Strömungsdynamik in offenen Flußläufen.



Generierung zuverlässiger und langfristiger Daten, um Strategien zum Schutz von Lebensräumen zu entwickeln.



Anpassung der Methodik an die physikalischen Eigenschaften des Irfon und seiner Nebenflüsse.



## **FALLSTUDIE**


# Herausforderungen

Das ursprüngliche Projektdesign sah die Verwendung von Durchflußmessgeräten vor.

Während der ersten Standortbegehung wurde deutlich, daß die Morpholgie der Flüsse die Verwendung dieser Geräte unmöglich machte. Die Variabilität der Struktur des Flussbetts und der Strömungsbedingungen schränkte die Wirksamkeit von Durchflußmessgeräten zu sehr ein.







## Lösung

Um dieser Herausforderung zu begegnen, wurde die Monitoring-Strategie überarbeitet:

#### Installierte Geräte:

- 3 x MSFM S2.5T Durchflußmessgeräte: Installiert an Orten, an denen die Durchflussbedingungen konsistente Messwerte zuließen.
- 3 x Wasserstandssensoren: Installiert an wichtigen Standorten, um kontinuierlich die Wasserstände zu erfassen.

## Kalibrierungsansatz:

- Alle zwei Monate werden an den Positionen der Wasserstandssensoren Fließgeschwindigkeits-messungen durchgeführt.
- Diese Messungen werden dazu verwendet, um mit den v/h
   Beziehungen brauchbare Durchflußraten ableiten zu können.

Dieser Ansatz ermöglichte es dem Team, die Daten-qualität und -kontinuität trotz der Einschränkungen aufrechtzuerhalten.

## **FALLSTUDIE**

# **Ergebnisse**

Die kontinuierliche Datenerfassung war an allen 6 Messstellen erfolgreich.

- Die 2-monatige Kalibrierung lieferte genaue Durchflußraten an den Wasserstandsmessstellen.
- Das Projekt hat ein flexibles und effektives Lösungsmodell zur Überwachung von Flußsystemen aufge-zeigt.













## Nächste Schritte



Fortsetzung der 2-monatigen Kalibrierung und Verifizierung der Daten bis zum Ende des Projekts im Jahr 2025.



Analyse der saisonalen Trends bei den Wasserständen und Durchfluß.



Teilen der Erkenntnisse mit Interessengruppen, um evidenzbasierte Naturschutzplanung zu unterstützen.





+49 (0)9841 4038242 detectronic.org